
Skoda Yeti 2.0 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	126497
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2075530
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2075530 FARBE: Cappuccino-Beige POLSTERUNG: Stoff Spirit Schwarz SONDERZUBEHÖR: Bi-Xenonleuchten mit dynam. Kurvenlicht, Gepäcknetztrennwand, Sitze: Klappbare Beifahrersitzlehne, Räder: 16 Stahlreservenotrad, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, Armatur Schwarz Bestellcode DS, Navigation Becker Professional SERIENZUBEHÖR: Heckscheibenwischer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Felgen-Sonderausführung Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 6mm VR: Michelin / 6mm
HL: Michelin / 8mm HR: Michelin / 8mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Abdeckung Aussenspiegel R - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 224,42 EUR
Tür Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Stossfänger H - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 362,80 EUR
Tür Vorne L - Korrosion - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Motorhaube - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.093,22 EUR



