

---

# VW Sharan 2.0 TDI Blue Motion

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	121644
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2057039
Letzter Service	01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>152 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	274,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2057039 SONDERZUBEHÖR: Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Fahrwerksregelung elektronisch, Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7, 5Jx18Toulonm.225/45 R18, in Dämmglas, Sitz: 1 Kindersitz integriert, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung  
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm  
HL: Continental / 7mm

VR: Continental / 6mm  
HR: Continental / 7mm

Bereifung: 225/0R18 - SpeedIndex: W - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 7mm  
HL: Continental / 8mm

VR: Continental / 7mm  
HR: Continental / 8mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### **Schäden**

Kofferraumdeckel - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 409,46 EUR

Stossfänger-Verkleidung H - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 381,37 EUR

Tür Vorne R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 381,23 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 275,44 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 351,79 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 275,44 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 251,69 EUR

Felge Alu VR poliert - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 380,00 EUR

Felge Alu VL poliert - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 380,00 EUR

Reifen-Reparaturset - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.200,42 EUR**









