
VW Sharan 2.0 TDI DSG Blue Motion

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	96299
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2073927
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	154 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2073927 SONDERZUBEHÖR: Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Anhängervorrichtung schwenkbar, Schiebetüren mit ele.Öffnung u.Schließ., Gepäckraumklappe mit el. Öffnung u. Sch., Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Plus, Sitz: 1 Kindersitz integriert, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Dunlop / 7mm HR: Dunlop / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Kofferraumdeckel - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 297,23 EUR
- 1X150
Stoßfänger H - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 889,20 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Abdeckung Aussenspiegel R - Kratzer - - Kosten: 119,00 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Karosserie - Fleck - Polieren - Kosten: 80,00 EUR
- Motrhaube und Kotflügel vorne links Harzflecken
Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- S
Tür Vorne L - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 145,00 EUR
- 2X40
Tür Hinten L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR
- 1X40
Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- W
Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 305,48 EUR
Gesamtkosten: 2.230,91 EUR





