
VW Transporter T5 7EA135/WF2/1T3...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	04/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	96957
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2031894

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Allrad
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Radio
- CD-Wechsler
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Standheizung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Alarmanlage

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	8,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	211 g/km
Verbrauch innerorts:	10,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	392,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2031894 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Elektrikpaket I, Fenster: Schiebefenster vorne rechts, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Fenster:dunkel eingefä. Fe. im Fgstr., Telefon: Handy Vorbereitung für RNS315, Fenster: Fenster vorne links, Höheneinstellung für linken Einzelsitz i, LW-stütze (man. einst.) li., Entriegelung Heckkl., hinten von außen, Unitymedia Paket, Gittertrennwand an B-Säule, Sondereinbauten durch Business SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 9mm

VR: Unbekannt / 9mm

HL: Unbekannt / 9mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R - 205/65R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Seitenwand - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern - Kosten: 305,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Innenraum Innenverkleidung Heckklappe - beschädigt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug --- - personenbezogene Daten und Datenspeicher wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Heckklappe - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR

rechte Seite Schiebetür - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingerissen (partiell) - erneuern - Kosten: 345,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Innenraum nutzungsbedingter Umbau - rückbauen - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen - Kosten: 450,00 EUR

Gesamtkosten: 1.872,00 EUR



