

---

# Audi A4 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>12/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>171459</b>
Leistung	<b>105 kW / 143 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>white Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2095051</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>119 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2095051 SONDERZUBEHÖR: Xenon Plus m. Scheinwerferreinigungsanl., Radio: concert, Lendenwirbelstütze vorn elektrisch, Rad: Reserverad, platzsparend, Rad: Wagenheber SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm VR: Michelin / 3mm  
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm  
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: Y - montiert

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm  
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### Schäden

Türverkleidung HR - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 472,00 EUR  
Türverkleidung HL - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 472,00 EUR  
Seitenwand HL - Delle - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
Tür Hinten L - Delle - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 242,53 EUR  
Windschutzscheibe - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 626,85 EUR  
Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 786,95 EUR  
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 213,93 EUR

**Gesamtkosten: 3.112,26 EUR**



