

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI DSG (B...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>09/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>47881</b>
Leistung	<b>110 kW / 150 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2328797</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,6 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>121 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	242,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2328797 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business Premium, Lackierung: Pure White, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung  
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

---

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,0mm VR: Unbekannt / 6,0mm  
HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,5mm  
Bereifung: /R16 - 195/60 R16 95V auf Alufelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,5mm VR: Unbekannt / 6,5mm  
HL: Unbekannt / 8,0mm HR: Unbekannt / 8,0mm  
Bereifung: /R16 - 195/60 R16 auf Alufelge - vorhanden

### Schäden

linke Seite Kotflügel - Flugrost - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Flugrost - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 110,00 EUR**

