
Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDi...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	163424
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2098177
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Trennnetz
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	137 g/km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	244,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2098177 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Sicherheit 2, Spurhalte Assistent, Navigationssystem My Way, Gepäcktrennetz, Fußmatten Grand Picasso, Feuerlöscher, Rettungskarte, Sicherheitsset, Warnweste DIN EN 471 ROT SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Niveauregulierung (Kompressor), Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Felgen-Sonderausführung Servolenkung Rücksitzbank geteilt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 215/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Schäden

Seitenwand HR - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 273,70 EUR
Tür Vorne R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 311,24 EUR
Tür Hinten R - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 279,56 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 170,42 EUR
- INKL BLENDE ERSETZEN
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Dachsäule R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 93,00 EUR
- 2X2 CM
Dach - Kratzer - Lackieren - Kosten: 414,72 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 263,86 EUR
- INKL GRIFFLEISTE
Stossfänger H - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 926,66 EUR
- INKL PDC AUSSEN LINKS
Seitenwand HL - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 239,57 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Tür Hinten L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 279,56 EUR
Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 116,81 EUR
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
Kotflügel Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 212,06 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - Reparatur Windschutzscheibe - Kosten: 83,19 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 700,53 EUR
- INKL LEISTE RECHTS
Sitzbezug HR - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 1.076,70 EUR
Türverkleidung VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 34,74 EUR
- GRIFF
Gehäuse Mittelkonsole - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 128,61 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- HU UND AU BERICHT
Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 299,00 EUR
Serviceheft - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 75,00 EUR
Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR
Gesamtkosten: 6.586,93 EUR









