
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	193382
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2111050

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2111050 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Park-Pilot, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Paket: Sitzkomfortpaket, Handyadapter
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw. Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke 240 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge mit Rostbildung - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
rechte Seite Zierleiste/Tür hinten - verschürft - erneuern lackieren - Kosten: 205,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 255,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verformt - erneuern lackieren - Kosten: 1.102,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 194 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR

Gesamtkosten: 2.342,00 EUR



