
VW Tiguan 2.0 TDI DPF 4Motion Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	124221
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2135576

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach
- Seitenairbags im Fond

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	154 g/km
KFZ-Steuer:	278,00 EUR

Bemerkung

ID=2135576 SONDERZUBEHÖR: Paket: Professional inkl. RNS 510 u. Led, Felgen-Sonderausführung, LM-Räder Mallory 8Jx18 235/50 R18, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Klimaanlage Climatronic, elek.geregelt, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten, Fahrwerk: Sportlich abgestimmt VW R GmbH, Sportfahrwerk, Netztrennwand, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Tagfahrlicht, Fußmatten, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter i.V. Professional-Paket, Paket: Ambientepaket, Entfall der Schriftzüge für die Motorbez SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Trennwand Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 225/50 R18 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5,5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 215/65 R16 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Navi - CD/DVD - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 200,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte gerissen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 2 Alufelgen - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 345,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Einstieg vorne - verschmutzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum 12V Steckdose Fond - Klappe abgebrochen - erneuern - Kosten: 20,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Zigarettenanzünder - fehlt - erneuern - Kosten: 15,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.338,00 EUR





