
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	146251
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2069141
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	218,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2069141 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Lendenwirbelstütze vorn elektrisch, Dachhimmel Stoff schwarz, Rad: Reserverad, platzsparend, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Felgen-Sonderausführung Zentralverriegelung WEITERE

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Dunlop / 2mm HR: Dunlop / 2mm
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm
HL: Dunlop / 6mm HR: Dunlop / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Kotflügel Vorne R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 246,00 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 216,91 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 217,65 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 254,89 EUR
Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 362,79 EUR
Stossfänger V - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 852,16 EUR
- INKLUSIVE SCHEINWERFER.
Heckdeckelverkleidung - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 226,66 EUR
Reifen HR - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- Sommerreifen; Pauschalbetrag kein Minderwert
Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert
Reifen HL - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 113,00 EUR
- SOMMERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert
Tür Hinten L - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 243,74 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 216,91 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 137,65 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 189,80 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung V R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 137,65 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 3.719,81 EUR









