
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF multiti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	73331
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2121672
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Sportlenkrad
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2121672 SONDERZUBEHÖR: Xenon Plus m. Scheinwerferreinigungsanl., Anhängervorrichtung, Einparkhilfe plus Radio concert Bluetooth Schnittstelle Innenspiegel aut ab Licht /Reg sensor Anfahrassistent

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 7mm VR: Dunlop / 7mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 6mm VR: Dunlop / 6mm
HL: Dunlop / 7mm HR: Dunlop / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Seitenwand HL - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Armaturenbrett - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Seitenwand HL - Mangelhafte Reparatur - Lackieren - Kosten: 306,70 EUR
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 378,90 EUR
Bordwerkzeuge - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR
- Tirefit abgelaufen
Serviceheft - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 75,00 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- HU/AU Bescheinigung fehlt

Gesamtkosten: 868,60 EUR





