
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF multiti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	104330
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2097103

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrer u.Beifahrersitz elektr. verstellb.

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	129 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2097103 SONDERZUBEHÖR: Einparkhilfe plus, Elektr. Sitzeinstellung, Radio: concert, Bluetooth Schnittstelle, Fahrer-Informationssystem + Farbdisplay, Anfahrassistent, Lackierung: Uni, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden Elektrische Sitze Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/50 ZR17 94Y auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

linke Seite Außenspiegel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR

Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeug erhöhte Lackschichtendicke - am kompletten Fahrzeug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 905,00 EUR





