# Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF multit...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 05/2012
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 103646

Leistung 130 kW / 177 PS

Hubraum 1968 ccm
Farbe blue Metallic
Interne Nummer 2032784
Letzter Service 01.01.1900

### Wichtige Ausstattung

5-türig

Automatik

Fahrerairbag

## **Weitere Ausstattung**

Xenonscheinwerfer

ABS

ESP

Fensterheber elektrisch 2-fach

Telefonvorbereitung

Radio

CD-Wechsler

Außentemperaturanzeige

Servolenkung

Kopfstützen im Fonds

Tempomat

- Euro5
- Klimaautomatik
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

#### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:4,9 I/100 kmCO2 kombiniert:129 g/kmVerbrauch innerorts:5,6 I/100 kmKFZ-Steuer:228,00 EURVerbrauch außerorts:4,5 I/100 km

#### Bemerkung

ID=2032784 SONDERZUBEHÖR: Xenon Plus m. Scheinwerferreinigungsanl., Autotel.: Handy-Vorb. D/E-Netz, Radio: concert, Lendenwirbelstütze vorn elektrisch, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Felgen-Sonderausführung Felgen-Sonderausführung Zentralverriegelung.

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 7mm VR: Dunlop / 7mm

HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm

Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: Y - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 7mm VR: Goodyear / 7mm

HL: Goodyear / 8mm HR: Goodyear / 8mm

Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Vorne L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 403,51 EUR Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 50,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 811,00 EUR

Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 407,13 EUR

Stossfänger V - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 362,98 EUR

Letzte Inspektion - Fehlt - Ausführen - Kosten: 975,79 EUR

Gesamtkosten: 3.010,41 EUR

































