
Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	79048
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2218597
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	132 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	264,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2218597 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Sitzbezüge in Stoff Kontur, Bluetooth Schnittstelle, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth), Xenon Plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rücksiegelelektrisch verstellbar Innendekor Holz usw Felgen-Sonderausführung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 4mm
HL: Vredestein / 6mm

VR: Bridgestone / 4mm
HR: Vredestein / 6mm

Bereifung: 225/0R16 - SpeedIndex: Y - montiert

Schäden

Seitenwand HL - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 506,96 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 504,03 EUR

Stossfänger-Verkleidung H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 317,16 EUR

Letzte Inspektion - Letzte Inspektion - Pauschalbetrag - Kosten: 865,96 EUR

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 350,00 EUR
- WINTERKOMPLETTRADSATZ

Fahrzeugschein - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.544,11 EUR



