

---

# Audi A4 Avant 3.0 TDI DPF quattr...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>03/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>174155</b>
Leistung	<b>180 kW / 245 PS</b>
Hubraum	<b>2967 ccm</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2286320</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation mit Bildschirm
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 5,9 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 7,0 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 154 g/km  
KFZ-Steuer: 403,00 EUR

---

## Bemerkung

ID=2286320 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Paket Business, Abstandsregelung, Paket Assistenz, Spurhalte Assistent, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket S line selection, Tagfahrlicht, MMI Navigation Plus, mp3, Zentralverriegelung, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel verstellb., beh., anklapp., Lichtsensor, Regensensor, Innenspiegel aut. ab., Licht\_/Reg.sensor, Multifunktionslenkrad, Multif.-Sportlederlenk. Wippen, abgefla., Audi drive select, Paket Licht, Lichtsensor, Regensensor, Fernlichtassistent, Licht- und Regensens, Steckdose 230V, Paket Ablage, Rad: Reserverad, platzsparend, Audi lane assist, Spurhalte Assistent, Außenthermometer, Bordcomputer, Fahrer-Informationen-System + Farbdisplay, Lackierung: Uni, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Paket: S line Exterieurpaket, Rad: Wagenheber, Polster - Teilleder, Sitzbezüge in Stoff Sprint/Leder ....., Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth) SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Außenthermometer, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Sperrdifferential, Colorglas, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R18 - 245/40 R18 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite A-Säule - angestoßen - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - / Kotflügel links - eingedrückt-zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 420,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 240,00 EUR

linke Seite Seitenwand - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 1.039,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - prüfen - Kosten: 1.760,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 4.126,00 EUR**



