
Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	121599
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2141846

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	343,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2141846 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business plus, Felgen-Sonderausführung, Polster - Velours/Alcantara, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Diebstahl-/Alarmanlage, Sitze: Sportsitze vorne, Sportsitze, Fixierset, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon Plus SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R18 - 245/45 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R18 - 225/60 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Werkstattdlüssel - beschädigt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschläge mit Rissbildung im Randzonenbereich - erneuern - Kosten: 918,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 181µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass - - Kosten: 42,00 EUR
Innenraum Laderaumabdeckung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 434,00 EUR

Gesamtkosten: 1.589,00 EUR

