
BMW 320d

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	04/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	100746
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2062858
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- ABS
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2062858 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Entfall Lines-Schriftzug außen, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sperrdifferential, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm VR: Pirelli / 5mm
HL: Pirelli / 5mm HR: Pirelli / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - RunFlat - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - RunFlat

Schäden

Felge Alu VR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 249,00 EUR
- Sommerrad
Felge Alu VL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 167,00 EUR
- Winterrad
Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger H - Delle(n) - E - Ersetzen - Kosten: 896,68 EUR
Radzierblende HL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 9,00 EUR
Radzierblende HR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 9,00 EUR
Seitenwand HR - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
- zusammenhängende Schaden mit Seitenwand HR
Tür Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Stossfänger V - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 233,46 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Mittelsäule L - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 204,38 EUR
Dach - Kratzer - Lackieren - Kosten: 848,50 EUR
Bezug Rückenlehne VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 349,64 EUR
Serviceheft - Fehlt - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
- Serviceheft Digital

Gesamtkosten: 3.406,66 EUR







