

---

# BMW 520d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	182459
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
trim	Leder
Interne Nummer	2211212

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Head-Up Display
- Tempomat
- Dachreling

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>129 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	258,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2211212 SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Professional, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Shadow-Line, hochglanz, Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Dachhimmel BMW Individual anthrazit, Innendekor Holz usw., Dachreling BMW Individual Hochglanz Sh., Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Colorglas, SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm  
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm  
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - angestoßen und zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR  
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Innenraum Armaturenbrett - Verschluß defekt - erneuern - Kosten: 40,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 65,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 255,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.630,00 EUR**

