

---

# BMW 520d Touring Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>12/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>194631</b>
Leistung	<b>135 kW / 184 PS</b>
Hubraum	<b>1995 ccm</b>
Farbe	<b>black</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2100235</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- adaptives Kurvenlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>129 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	228,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2100235 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: 5er BusinessPackage (Touring), Paket: 5er BasicPackage (Touring), Kurvenlicht/Abbiegelicht, Verglasung: Klimakomfort-Frontscheibe, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung, WEITERE

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm  
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm  
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y - montiert

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm  
HL: Continental / 8mm

VR: Continental / 5mm  
HR: Continental / 8mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H

### Schäden

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR  
- W

Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Tür Vorne R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Kotflügel Vorne R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 0,00 EUR  
- Zusammenhängender Schaden Stoßfänger vorne

Stoßfänger V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 2.059,05 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung V L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.478,05 EUR**



