
BMW 520d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	183157
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2125127

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	130 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	230,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2125127 FARBE: Havanna Metallic POLSTERUNG: Leder Dakota Zimtbra SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: 5er BusinessPackage (Touring), Polster: Leder Dakota, Paket: 5er BasicPackage (Touring) SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97W auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen aus- und einbauen - Kosten: 320,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 295,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

rechte Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 22,00 EUR

Fahrzeugheck Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 2.085,00 EUR

Gesamtkosten: 3.432,00 EUR





