
BMW 525d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	173432
Leistung	160 kW / 218 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2110604

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	135 g/km
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

Bemerkung

ID=2110604 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: 5er BusinessPackage (Touring), Polster: Leder Dakota, Paket: 5er BasicPackage (Touring), Head-Up Display, Fahrwerksregelung elektronisch, Freisprecheinrichtung, Navi-Sys. Profess./ Handyvor.B.Radio/DVD, Surround View, Soft-Close-Automatic für Türen, Spurwechselwarnung, Toter Winkel Warnung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel auto. abblendend, BMW Individual Exterieur Line Aluminium, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Adaptives Kurvenlicht inkl. Abbiegelicht, Active Protection, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Räderzubehör: Reifen mit Notlaufelgens., Ambientes Licht, Lenkrad: M Lederlenkrad, Colorglas, Fernlichtassistent, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Modellschriftzug-Entfall, Paket: Gepäckraumpaket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Hinterachse Bremsscheiben hinten - Tragbild unregelmäßig - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug Front - / Heckkamera - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 150,00 EUR
Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 495,00 EUR



Stärke Bremsbelag:	Reifenprofil:	Kühler:
vt. <u>Alpin</u> vt. <u>Alpin</u> vt. <u>Sim</u> vt. <u>Low</u> vt. <u>Alpin</u> vt. <u>Alpin</u> vt. <u>Sim</u> vt. <u>Low</u>		Freigabe bis <u>30</u> °C
Reifenlagergröße: ✓ Schiebepresse = 3,7 mm Trommelbremse = 1,5 mm	Reserverad: ✓ (positives Mindestprofil beachten)	
Hinweise: Kamera defekt für Rückwärtsfahrt + Frontkamera rechts/links defekt & keine Ersatzteile zur Reparatur vorhanden BMW-Arsenal selbst Pulveranstrich an BMW		
3.4.17 Datum	Vor. <u>[Signature]</u> Mechaniker	03.04.2017 <u>[Signature]</u> Werkstattmeister