
BMW 520d xDrive Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	43621
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2217176
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	138 g/km
KFZ-Steuer:	276,00 EUR

Bemerkung

ID=2217176 SONDERZUBEHÖR: Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Fahrwerksregelung elektronisch, Komfortzugang, Elektr. Sitzeinstellung, Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Active Protection, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Modellschriftzug-Entfall, Reifendruckanzeige
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 5mm

VR: Michelin / 5mm

HL: Michelin / 5mm

HR: Michelin / 5mm

Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y - montiert

Schäden

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Felge Alu VR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 400,00 EUR

- KEINE WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 383,45 EUR

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 838,38 EUR

- Glasbruch kein Minderwert

Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 406,85 EUR

Tür Vorne R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung V R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 367,18 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung H L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Letzte Inspektion - Anpassen - Ausführen - Kosten: 90,00 EUR

- Bremsflüssigkeit fällig; Pauschalbetrag kein Minderwert

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 3.133,86 EUR





