
BMW 520d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	138193
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2105716

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	130 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	230,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2105716 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: 5er BusinessPackage (Touring), Paket: 5er BasicPackage (Touring) SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 101V auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - / Kühlergrill rechts - eingedrückt /eingerissen - erneuern lackieren - Kosten: 1.200,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt /eingerissen - erneuern lackieren - Kosten: 967,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge / Riss - erneuern - Kosten: 801,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel fehlt - erneuern - Kosten: 22,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - 2 Originalfelgen von Sommerreifen zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 3.920,00 EUR





