
BMW 525d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	56134
Leistung	160 kW / 218 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2231173

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportlenkrad

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	123 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	246,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2231173 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Zulassungsbescheinigung Teil 1 - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Motor Motorlaufkultur - unrund - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Einstieg - Dellen / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 210,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke 220 µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 214 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 290,00 EUR

