
BMW 525d xDrive Touring Sport-Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	104613
Leistung	160 kW / 218 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	black
trim	Leder
Interne Nummer	2088161

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	256,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2088161 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: 5er BusinessPackage (Touring), Polster: Leder Dakota, Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung, Freisprecheinrichtung, Navi-Sys. Profess./ Handyvor.B.Radio/DVD, Sportsitze, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innen- und Außenspiegel auto. abblendend, BMW Individual Exterieur Line Aluminium, Innendekor Holz usw., Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Modellschriftzug-Entfall
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wechsfahrer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - 225/55 R17 97Y auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer rechts - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 45,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2 Reifensatz Winter - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 2.085,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.130,00 EUR

