

---

# BMW X3 xDrive35d Sport Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>06/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>122853</b>
Leistung	<b>230 kW / 313 PS</b>
Hubraum	<b>2993 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2131073</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Spiegel automatisch abblendbar
- Zentralverriegelung
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Servolenkung
- Durchlademöglichkeit
- Kopfstützen im Fond
- Head-Up Display
- Tempomat
- Sportsitze
- Spurhalteassistent

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,1 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,8 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>162 g/km</b>
KFZ-Steuer:	389,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2131073 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navi-Sys. Profess./ Handyvor.B.Radio/DVD, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Innovationspaket, Spurhalte Assistent, Fahrwerksregelung elektronisch, Paket: X Line, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innen- und Außenspiegel automatisch abbl, Heckklappenbetätigung automatisch, Komfortzugang, Paket: Ablagenpaket, Dachreling Aluminium satiniert, Sonnenschutzrollo f. hi. Tür mech., Paket: Lichtpaket für 6-Zylinder, Variable Sportlenkung, Dachhimmel anthrazit, BMW Individual, Modellschriftzug-Entfall, Scheinwerfer-Waschanlage SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,5mm  
Bereifung: /R18 - 245/50 R18 100Y auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7,5mm HR: Unbekannt / 7,5mm  
Bereifung: /R18 - 245/50 R18 100H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - Druckstellen -kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Spaltmaß unregelmäßig - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen - Kosten: 65,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR  
linke Seite Einstieg hinten - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
Hinterachse Felge links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Dach Dachholm links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - verkratzt mit Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.200,00 EUR**





