
Ford Focus Turnier 1.5 TDCi ECon...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	91549
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1498 ccm
Interne Nummer	2312998

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrersairbag
- Navigation
- Euro6
- Klimaanlage
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	88 g/km
Verbrauch innerorts:	3,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	142,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2312998 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Paket: Winter, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze: Fahrersitz 6-fach elektrisch ein., schwarz, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Lackierung: Frost-Weiß, Sitz: Beifahrer höhenver., Lendenwirbel., Beklebung aretz-clean SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen mit Radkappen - vorhanden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Scheinwerfer rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 243,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Innenraum Bremspedal gummi - fehlt - erneuern - Kosten: 15,00 EUR
Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 508,00 EUR

