

---

# Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF ...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>06/2015</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>51297</b>
Leistung	<b>85 kW / 116 PS</b>
Hubraum	<b>1560 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2313947</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>109 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	180,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2313947 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigationssys. m. Ford SYNC2, 6 Lautsp., Lackierung: Frost-Weiß SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 6mm

VR: Continental / 6mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

## Schäden

Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 0,00 EUR

- zusammen hängende Schaden mit Seitenwand

Seitenwand HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 117,90 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger V - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 236,90 EUR**



