Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF ...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 07/2014
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 119228

Leistung 85 kW / 116 PS
Hubraum 1560 ccm
Interne Nummer 2241356

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,2 I/100 kmVerbrauch innerorts:5,1 I/100 kmVerbrauch außerorts:3,7 I/100 km

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Bi-Xenon
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket

CO2 kombiniert: 109 g/km KFZ-Steuer: 180,00 EUR

Bemerkung

ID=2241356 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Kurvenlicht/Abbiegelicht, Navigation: Sony Navigations-System, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Paket: Titanium X, Paket: Winter I, Paket: Family SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 215/50 R17 95W auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR rechte Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR

Dach Dachhaut - zerkratzt - lackieren - Kosten: 455,00 EUR

Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR Innenraum Sitz vorne rechts und Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

--- Innenverkleidung Heckklappe/Kofferraum - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Innenraum Kofferraummatte - Abdeckung Verschluss fehlt - erneuern - Kosten: 95,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke 339 μ m - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugheck Stoßfänger - Ecke - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Dach Dachholm rechts - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeug Wartung - demnächst fällig - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.325,00 EUR





















