
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi ECon...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	94533
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2223031

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	88 g/km
Verbrauch innerorts:	3,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2223031 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business I, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Dachreling, Dachreling, schwarz, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Beifahrersitz-Höhenverstellung, manuell, Zigarettenanzünder, ohne Gegenbauer
SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 91H auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 205/55 R 16 91T auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugheck Abdeckkappe Heckwischer - fehlt - erneuern - Kosten: 10,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug starke Geruchsbildung (Raucher) - Ozonbehandlung durchführen - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

Gesamtkosten: 720,00 EUR

