
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2011
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	123687
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	1962609

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	143 g/km
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	236,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=1962609 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Telefonfreispre.m.Blueetooth u.Lenk.m.wip, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Dachreling, schwarz, Paket: Nichtraucher SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R15 - 195/65 R15 91T auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 125,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 300,00 EUR

linke Seite Türschweller - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 260,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 265,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 240,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 585,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

rechte Seite Fondseite - unsachgemäß instandgesetzt - lackieren - Kosten: 265,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Dach Dachhaut - Antennenstab Marderbiss - erneuern - Kosten: 20,00 EUR

Hinterachse Felge links - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 105,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.430,00 EUR





