
BMW 530d xDrive Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	151040
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2238463

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Head-Up Display
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	142 g/km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	379,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2238463 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, Durchlade/Skisack, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Innenspiegel automatisch abblendend Instrumentenkomh

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 1.033,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Delle und zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Delle und zerkratzt - lackieren - Kosten: 305,00 EUR
rechte Seite Blinkleuchte im Außenspiegel - gebrochen - erneuern - Kosten: 56,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tank-Klappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachholm links - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Reifen-Satz - lag nicht vor-Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Zulassungsbescheinigung Teil 1 - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 2.744,00 EUR



