
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	68436
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1998 ccm
Interne Nummer	2218720

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2218720 FARBE: Brisbane braun metal POLSTERUNG: Dunkelgrau SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Navigation: Ford Navigations-System, Anhängervorrichtung, abnehmbarer Kugelko., Paket: Winter I, schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug persönliche, bzw. personenbezogene Daten - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschrammt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Motor, Ölleckage - Kostenausweitung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR

linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

linke Seite Blende Tür vorne - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Blende Tür hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Türverkleidung hinten - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 355,00 EUR

Hinterachse Felge links - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 210,00 EUR

rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

rechte Seite Türverkleidung hinten - Druckstelle - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Fondsitz mitte - Druckstellen - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugfront Frontschürze unlackiert - verschrammt - erneuern - Kosten: 480,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugzubehör Hauptschlüssel - fehlt - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.098,00 EUR







