
Ford Focus Turnier 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	169545
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1998 ccm
Interne Nummer	2245794

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	124 g/km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	248,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2245794 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Zentralverriegelung, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Schäden

linke Seite Kotflügel - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 380,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 290,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 260,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 799,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 167 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.016,00 EUR



