

---

# VW Caddy 1.6 TDI BMT

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>03/2013</b>
HU	<b>00/2016</b>
AU	<b>00/2016</b>
Kilometerstand	<b>72037</b>
Leistung	<b>75 kW / 102 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>white Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2121763</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaautomatik
- Navigation
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,1 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>134 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	200,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2121763 SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Paket: Cool & Find, Rückspiegel elektrisch verstellbar, tel.: Handy Vorbereitung Plus RNS 315, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Seitenfenster fest im Fahrgastraum, vo.re, Trennwand: mit festem Fenster, Handschuhfachkl., abschließb.m.Leuchte, Schriftzüge am Heck, Sortimo SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, TrennwandDetaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R15 - 195/65R15 95H auf Alufelge - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 195/65R15 95T auf Stahlfelge - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 410,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Verkleidungen - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Heckklappe, Seitenwand rechts - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 610,00 EUR  
rechte Seite Schiebetür - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - erneuern - Kosten: 295,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn links - Brandloch / Brandlöcher reparabel - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR  
Fahrzeug Radkappen - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - MHD überschritten - erneuern - Kosten: 43,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.856,00 EUR**



