
Ford Mondeo Turnier 2.2 TDCi Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	29991
Leistung	147 kW / 200 PS
Hubraum	2179 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2168619

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Belüftete Sitze vorne
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Trenngitter
- Reifendruckkontrolle
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	173 g/km
Verbrauch innerorts:	9,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	335,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2168619 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Business-Paket 2, Räder: 4 Ganzjahresreifen, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze: Beifahrersitz, el. höhenverstell. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw. Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 3mm

VR: Unbekannt / 3mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeugheck Heckscheibe - zerkratzt - erneuern - Kosten: 576,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Innenraum Kofferraum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 249 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Laderaumabdeckung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 291,00 EUR

Gesamtkosten: 1.842,00 EUR



