

---

# VW Crafter 35 BiTDI BMT

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>02/2013</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>200491</b>
Leistung	<b>120 kW / 163 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2113270</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaautomatik
- Navigation
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- Regensensor
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Standheizung
- Tempomat
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Tagfahrlicht
- Berganfahrhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

---

## Bemerkung

ID=2113270 SONDERZUBEHÖR: Klimaanlage 'Climatic', halbautomatisch, Fahrwerksabstimmung: Fahrwerkspaket B, Batterie 2. Batterie (100 Ah, 450 A), Fahrtlichtschaltung, Innenbel.:2 St. Heckt.-/Schiebetür, Kraftstoffbehälter, 100 Liter, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Außenspiegel: el. einstellbar, beheizbar, Dacheinsätze: Dachlüfter, Geräuschdämpfung, Seitenverkleidungen, Hartfaserplatte, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Armlehne für linken und rechten Vorders., Markierungsleuchten, Fahrwerk: Komfort-Federung, Wärmeisolierung im Fahrerhaus, .Lenks. ax. und vert. einstell., mit Lendenwirbelstütze, links, mit Lendenwirbelstütze, rechts, Deckel für Ablage in der Armaturentafel, Licht und Sicht: Dauerfahrlichtschaltung, Ablagebox: ein DIN-Schacht (Dach), Abgasendrohr, seitlich links, Steckdosen 12 V: 1 St. Unterbau F.-Sitz, Einstiegs-/ Haltegriffe (im Laderaum), Batterieauptschalter, Entfall: Trennwand, Holzfußboden und Radkastenverk, Diagonalbelüftung, Conti-Reifen SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Hecktrittstufe  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 235/65 R16 auf Stahlfelge mit Radzierblende - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm  
Bereifung: /R16 - 235/65 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - beschädigt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
Innenraum Türverkleidung - angestoßen - erneuern - Kosten: 55,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Radsätze - ohne Notlaufeigenschaften - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 713,00 EUR**

