
VW CC 2.0 TDI BlueMotion Technology

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	151824
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2169314

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	120 g/km
KFZ-Steuer:	210,00 EUR

Bemerkung

ID=2169314 FARBE: Deep Black Perleffek POLSTERUNG: Stoff St. Tropez Sch SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Paket: Business Premium inkl. Navi., Felgen-Sonderausführung, Räder: Winterräd. (4) LMSt.Moritz zus., Dachhimmel in Titanschwarz, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Paket: 5-Sitzer-Paket, Fernlichtregulierung Light Assist, Navigationsfunktion RNS 315 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Fahrwerksregelung elektronisch, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 235/45 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 205/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - waren vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugzubehör Kompressor fehlt - Reifen Füll Flasche vorhanden - erneuern prüfen - Kosten: 112,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 735,19 EUR

