
Mercedes-Benz C 180 (BlueTEC) d T

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	151537
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2298135

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Regensensor
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Tagfahrlicht
- ABS
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km

CO2 kombiniert:	109 g/km
KFZ-Steuer:	180,00 EUR

Bemerkung

ID=2298135 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, LED Abblendlicht, Regensensor, Paket: Business PLUS für Diesel, mp3, EASY-PACK-Heckklappe, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum, Paket: Innenraumlichtpaket, Feuerlöscher montiert vorne am Fahrersitz, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, LED Abblendlicht, LED Abblendlicht, LED High Performance-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Tagfahrlicht, Navigation: Garmin MAP PILOT, Paket: Sitzkomfort, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio: Audio 20 CD mit Touchpad, mp3, Wegfall Typkennzeichen
SERIENZUBEHÖR: Fahrwerksregelung elektronisch, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Motor Abdeckung Motor - fehlt - erneuern - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR

Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Hundehaare - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Borddokument Betriebsanleitung/Bordbuch - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 55,00 EUR

Gesamtkosten: 995,00 EUR

