
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Blue...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2012
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	117762
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2090550

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2090550 SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 DVD/MP3, mp3, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer inkl. stat. Kurvenl., Räder: Reserverad in Fahrber. 16, Stahl, Räder: Reifenkontrollanzeige, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte gerissen - erneuern - Kosten: 70,00 EUR

Innenraum Trenn-Netz Laderaum - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 409,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 265,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

linke Seite Tür vorn - angestoßen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 260,00 EUR

Fahrzeug Türblende vorne und hinten rechts - leichte Korrosion - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Hinterachse Bremsanlage - fest, blockiert -Kosten Erweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifen-Satz. - lagen nicht vor-Kostenerweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.544,00 EUR



