
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	212131
Leistung	96 kW / 131 PS
Hubraum	1956 ccm
Interne Nummer	2252921

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Durchlademoeglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	144 g/km
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	288,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2252921 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Zentralverriegelung, Paket: Sicht, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Steckdose, 230 Volt, Notlaufgrad, Fußraummatte, Gummi, 4 - teilig SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden

Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 8mm

HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge, Delle - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Kofferraum - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Dichtleiste Türschweller - gerissen - erneuern - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 219 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug Wartung - demnächst fällig - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 380,00 EUR

