
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	129986
Leistung	118 kW / 160 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2130177
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Radio
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	175 g/km
Verbrauch innerorts:	8,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	320,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2130177 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Business F. f. Großk. (Edition), Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Adaptives Fahrlicht (AFL+), Tagfahrlicht, Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar, Durchlade/Skisack, Sitze: Premium-Sitz, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Sicht-Paket, Paket: FlexOrganizer, Steckdose, 230 Volt, Steckdose, 12V im Gepäckraum, Thule Fahrradträger, Design Stahlradabdeckung SERIENZUBEHÖR: Sperrdifferential, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Servolenkung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Kleber / 6mm VR: Kleber / 6mm
HL: Kleber / 6mm HR: Kleber / 6mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Semperit / 5mm VR: Semperit / 5mm
HL: Semperit / 5mm HR: Semperit / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Windschutzscheibe - Chemische Verunreinigung - Pauschalbetrag - Kosten: 20,00 EUR
- Anlage zum Rücknahmeprotokoll für das Fahrzeug D-PX 1953

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 282,34 EUR

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Sitzbezüge H - Fleck - Reinigen - Kosten: 40,00 EUR

- Anlage zum Rücknahmeprotokoll für das Fahrzeug D-PX 1953

Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 269,19 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 200,47 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 223,36 EUR

HU/AU - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 70,00 EUR

- Prüfbericht fehlt. Anlage zum Rücknahmeprotokoll für das Fahrzeug D-PX 1953

Gesamtkosten: 1.105,36 EUR



