
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Blue...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	182935
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2030998

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2030998 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Navigationsfunktion RNS 310, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Raucherausführung, Entfall angehobener Gepäckraumboden, Fahrzeugschriftzüge - Entfall, Fahreranteil SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Fahrertürgriff - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Dämmmatte Motorhaube - Loch - erneuern - Kosten: 70,00 EUR
Motor Dämmung zwischen Motorraum und Fahrgastzelle - Loch - erneuern - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 125,00 EUR

Gesamtkosten: 725,00 EUR



