
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	78333
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2280441

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Winterreifen

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	104 g/km
Verbrauch innerorts:	4,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2280441 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navi 900 IntelliLink mit 8 Touchscreen, Felgen-Sonderausführung, schwenkbar, Durchlade/Skisack, Elektr. Sitzeinstellung, Sitze:Premium-Sitz Gütesiegel AGR Fahref, Sicherheitsnetz, Paket: Sicht, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Durchlade/Skisack, Paket: Innenraum-Paket Touchpad inkl Buchstabenerkennung Fußraummatte Gummi Ladekantenschutz Edelstahl

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R18 - 245/45 R18 96W auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Kotflügel - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Dellen mit Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 425,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 306 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 923,00 EUR

