
VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Blue...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	84751
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2120664

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	109 g/km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2120664 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium inkl. Navigation, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Spiegelpaket, Fernlichtregulierung Light Assist, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Durchlade/Skisack, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung
WIFITERF INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger + Kotflügel rechts - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 790,00 EUR

Fahrzeugfront Nebelscheinwerfer rechts - gerissen - erneuern - Kosten: 99,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - erneuern - Kosten: 638,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 255,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2. Radsatz - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 1.984,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig / Kostenausweitung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 4.166,00 EUR



