
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	93477
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1956 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2232215

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	119 g/km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	238,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2232215 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navi 900 IntelliLink mit 8 Touchscreen, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Durchlade/Skisack, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Sitze:Premium-Sitz Gütesiegel AGR Fahref, Sicherheitsnetz, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Sicht, Lederlenkrad, beheizt, Fußraummatten, Velours, 4- teilig, Dekorleisten Silbergrau-Design SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Kopfstützen, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,0mm VR: Unbekannt / 5,5mm
HL: Unbekannt / 5,0mm HR: Unbekannt / 5,0mm
Bereifung: /R - 225/55 R17 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 385,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite A-Säule - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Einstieg - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Einstieg - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Spaltmaß rechts zu groß - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Radzierkappe links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Türgriff - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Einstieg - Delle / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeugzubehör 2. Radsatz Winterräder - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 1.006,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.449,00 EUR







