

---

# Ford S-Max 2.2 TDCi DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>05/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>60890</b>
Leistung	<b>147 kW / 200 PS</b>
Hubraum	<b>2179 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2227232</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,6 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>174 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	8,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	367,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2227232 SONDERZUBEHÖR: Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Sitz: 2 Einzelsit. 3. Sitzr., Leder/Alca., Zusatzsitze, Glasdach fest, Dach: Panoramadach, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Audio inkl. Ford Premium-Sound-Sy, mp3, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Sicherheitstrennetz, Paket: Traveller-Paket 1, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Zigarettenanzünder und Aschenbecher vorn SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Zentralverriegelung, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R18 - 235/45 R 18 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Türverkleidung - hinten rechts eingerissen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifen-Satz. - lagen nicht vor-Kostenerweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 190,00 EUR**

