
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	123358
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1956 ccm
Interne Nummer	2217622

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	104 g/km
Verbrauch innerorts:	4,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	208,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km		

Bemerkung

ID=2217622 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Durchlade/Skisack, Paket: Innenraum-Paket, Notlaufgrad, Steckdose, Dekorleisten Silbergrau-Design, NR: Ladeschale/-kabel für..... SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Durchlade/Skisack, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2.5mm HR: Unbekannt / 2.5mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Spaltmaße ungenau - Kostenerweiterung möglich - aus- und einbauen - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Alufelge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 763,19 EUR



