

---

# Ford Focus Turnier 2.0 TDCi DPF ...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>08/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>117632</b>
Leistung	<b>85 kW / 116 PS</b>
Hubraum	<b>1998 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2255330</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>134 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2255330 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation: Ford Navigations-System, mp3, Anhängervorrichtung, abnehmbarer Kugelko., Paket: Winter I, Dachreling, Dachreling, schwarz  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung  
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93V auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R - 215/55 R16 93H ohne Felgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer / Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 405,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 390,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
linke Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 345,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge / Riss - erneuern - Kosten: 1.060,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - Kratzer - polieren - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR  
Dach Dachhaut - Kratzer - polieren - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Innenraum Fahrzeughimmel / Fahrersitz / Fahrzeugteppich - verschmutzt - reinigen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 50,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Ecke links gebrochen - erneuern lackieren - Kosten: 230,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Spoiler deformiert - erneuern - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - ohne Felge - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.430,00 EUR**





