

---

# Mercedes-Benz GLK 220 CDI (BlueE...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>07/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>88795</b>
Leistung	<b>125 kW / 170 PS</b>
Hubraum	<b>2143 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2238035</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>143 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	305,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2238035 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Radio-Navigation: COMAND Online, Park-Assistent, Aschenbechereinsätze vorne und hinten, Innenhimmel in Stoff SERIENZUBEHÖR: Servolenkung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,8mm VR: Unbekannt / 4,7mm  
HL: Unbekannt / 3,2mm HR: Unbekannt / 3,3mm  
Bereifung: /R17 - 235/60 R17 auf Alufelge - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - lackieren - Kosten: 385,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle;Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Innenraum Innenverkleidung - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug montierte Reifen - nicht identisch mit Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 810,00 EUR**





